

# AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE POUR PT100

Ref : 2596

Rev : A



## DESCRIPTION

Cet indicateur de température portable pour sonde PT100 est doté d'un afficheur LCD de grande lisibilité. Cette appareil de précision est protégé par une gaine caoutchouc. Les mesures sont affichées avec une résolution de 1/10°C ou 1°C.

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Signal d'entrée	Sonde platine type PT100
Précision	+/-0,5% de la mesure
Affichage	en °C ou en °F 31/2digit LCD
Résolution	0,1°C ou 1°C

- Réglage du gain et de l'offset en face avant
- Fonction HOLD
- Indicateur de batterie faible
- Affichage de la valeur max.
- Boîtier renforcé
- Alimentation par pile 9 V

## CONTACT

### G.R.D.I.A MESUREX

13 Rue des Corroyés  
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : [mesurex@mesurex.fr](mailto:mesurex@mesurex.fr)